

Malthe Bruuns Gård

Kla: Klassifika Beskrivelse			2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
01	Tagværk	Løbende vedligehold af tagkonstruktion og -belægning	kr.	-	kr.	30.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	30.000,00	kr.	-
01	Tagværk	Gennemgang og udbedring af tagkonstruktionens ventil	kr.	-	kr.	-	kr.	20.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
01	Tagværk	Gennemgang og udbedring af brandmæssige adskillelse	kr.	-	kr.	-	kr.	25.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
02	Kælder/fur	Løbende inspektion af kældervægge	kr.	-	kr.	-	kr.	10.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
03	Facader/sc	Løbende inspektion af facader og sålbænke	kr.	-	kr.	20.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	20.000,00	kr.	-
03	Facader/sc	Udførsel af fuger false/sålbænke i skifer mod gård	kr.	-	kr.	70.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
03	Facader/sc	Udskiftning af fuger i trapper ved indgangspartier.	kr.	-	kr.	-	kr.	24.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
03	Facader/sc	Omfugning af facade og sikring af revner.	kr.	-	kr.	-	kr.	840.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
03	Facader/sc	Altaner udskiftning af terrassebrædder, 95 altaner, 31 s	kr.	-	kr.	-	kr.	1.365.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
03	Facader/sc	Løbende vedligehold af altan terrassebrædder	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	50.000,00	kr.	50.000,00	kr.	50.000,00	kr.	50.000,00	kr.	50.000,00	kr.	50.000,00
04	Vinduer	Løbende inspektion af vinduer og døre	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	15.000,00	kr.	-	kr.	-
04	Vinduer	Malermæssig renovering af vinduer samt udskiftninger af	kr.	-	kr.	2.000.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
05	Udvendige	Genopretning af udvendige døre	kr.	-	kr.	25.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
06	Trapper	Løbende vedligehold af bagtrappe(r)	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	7.500,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
06	Trapper	Udskiftning af indv. døre (inkl. kælderdøre) i bagtrapper	kr.	-	kr.	-	kr.	354.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
06	Trapper	Udførsel af sprinkleranlæg.	kr.	-	kr.	-	kr.	1.450.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
06	Trapper	Løbende drift og vedligehold af sprinkleranlæg	kr.	-	kr.	24.000,00	kr.	24.000,00	kr.	24.000,00	kr.	24.000,00	kr.	24.000,00	kr.	24.000,00	kr.	24.000,00	kr.	24.000,00	kr.	24.000,00
06	Trapper	Løbende vedligehold af hovedtrapper	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	25.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
06	Trapper	Udskiftning af indv. døre (m. glasparti) i hovedtrapper t	kr.	-	kr.	-	kr.	1.872.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
06	Trapper	Løbende vedligehold af elevatortårnes brandsikkerhed s	kr.	-	kr.	12.500,00	kr.	12.500,00	kr.	-	kr.	12.500,00	kr.	-	kr.	12.500,00	kr.	-	kr.	12.500,00	kr.	-
06	Trapper	Udskiftning af elevator DB114	kr.	2.500.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
07	Porte/genr	Løbende inspektion af port	kr.	-	kr.	-	kr.	4.500,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
08	Etageadsk	Løbende vedligehold og optimering af brandsikkerhed af	kr.	-	kr.	10.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	10.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-
09	WC/bad	Løbende vedligehold af badeværelser	kr.	-	kr.	30.000,00	kr.	30.000,00	kr.	30.000,00	kr.	30.000,00	kr.	30.000,00	kr.	30.000,00	kr.	30.000,00	kr.	30.000,00	kr.	30.000,00
10	Køkkener	Løbende drift og vedligehold af køkkener	kr.	-	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00
11	Varmeanlæ	Løbende vedligehold af varmecentral	kr.	-	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00
11	Varmeanlæ	Udskiftning af varmefordelingspumpe for varmeanlæg.	kr.	-	kr.	-	kr.	25.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
12	Afløb	Løbende vedligehold samt opsparing for udskiftning af f	kr.	-	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00
13	Kloak	TV-inspektion af kloakker	kr.	-	kr.	-	kr.	15.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
14	Vandinstal	Udskiftning af varmtvandsbeholder	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	150.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
14	Vandinstal	Løbende service af varmt brugsvandsanlæg	kr.	-	kr.	7.500,00	kr.	7.500,00	kr.	7.500,00	kr.	7.500,00	kr.	7.500,00	kr.	7.500,00	kr.	7.500,00	kr.	7.500,00	kr.	7.500,00
16	Ventilation	Løbende vedligehold af ventilationsanlæg	kr.	-	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00
16	Ventilation	Udskiftning af mekanisk udsugningsanlæg	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	300.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
17	El/svagstrø	Udskiftning af lyskilder i belægninger gård	kr.	-	kr.	120.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
17	El/svagstrø	Løbende vedligeholde af elinstallationer	kr.	-	kr.	10.000,00	kr.	-	kr.	10.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	10.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-
19	Private frie	Opretning af ujævnheder og lunker.	kr.	-	kr.	-	kr.	15.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
I alt			kr.	2.500.000,00	kr.	2.419.000,00	kr.	6.153.500,00	kr.	289.000,00	kr.	209.000,00	kr.	471.500,00	kr.	204.000,00	kr.	186.500,00	kr.	234.000,00	kr.	171.500,00