

Firkløveren

Klas		Klassifikationsbeskrivel	Beskrivelse	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
01	Tagværk		Udskiftning af defekte fuger i brandkamme.	kr.	-	kr.	30.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
01	Tagværk		Udskiftning af tag	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	15.600.000,00	kr.	-	kr.	-
01	Tagværk		Understrygning af teglbelægning frem til renovering samt løbende	kr.	-	kr.	50.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	50.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
01	Tagværk		Besigtigelse samt rensning af tagrender og nedløb.	kr.	-	kr.	75.000,00	kr.	75.000,00	kr.	75.000,00	kr.	75.000,00	kr.	75.000,00	kr.	75.000,00	kr.	75.000,00	kr.	75.000,00	kr.	75.000,00
01	Tagværk		Gennemgang og udbedring af brandmæssige adskillelser og øvrig	kr.	-	kr.	25.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
02	Kælder/fundering		Reparation af pudsskader på vægge ved kældertrappe og dertilhø	kr.	-	kr.	15.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
02	Kælder/fundering		Løbende inspektion af kældervægge	kr.	-	kr.	40.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	40.000,00	kr.	-	kr.	-
03	Facader/sokkel		Genopretningsarbejder af beskadiget sålbænke og murværk samtl	kr.	-	kr.	160.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
03	Facader/sokkel		Løbende inspektion af facader	kr.	-	kr.	75.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	75.000,00	kr.	-
04	Vinduer		EVT. Malermæssig renovering af vinduer	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	2.800.000,00	kr.	-
04	Vinduer		Løbende inspektion af vinduer	kr.	-	kr.	-	kr.	60.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
05	Udvendige døre		Snedker- og malermæssig renovering af opgangsdøre mod gader	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	75.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
05	Udvendige døre		Løbende inspektion af døre	kr.	-	kr.	-	kr.	20.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
06	Trapper		Reparation af maling- og pudsskader på vægge i hoved- og bagtr	kr.	-	kr.	80.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
06	Trapper		Løbende vedligehold af hoved- og bagtrapper i træ	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	480.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
06	Trapper		Udskiftning af indvendige døre til godkendte EI2 30 døre	kr.	-	kr.	-	kr.	5.473.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
07	Porte/gennemgange		Løbende inspektion af porte	kr.	-	kr.	-	kr.	7.500,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
11	Varmeanlæg		Udskiftning af varmfordelingspumper for varmeanlæg.	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	75.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-
12	Afløb		Udskiftning af faldstammesystem	kr.	4.000.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
13	Kloak		TV-inspektion af kloakker.	kr.	-	kr.	15.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
14	Vandinstallation		Løbende service af varmt brugsvandsanlæg	kr.	-	kr.	5.000,00	kr.	5.000,00	kr.	5.000,00	kr.	5.000,00	kr.	5.000,00	kr.	5.000,00	kr.	5.000,00	kr.	5.000,00	kr.	5.000,00
14	Vandinstallation		Udskiftning af brugsvandsrør.	kr.	5.500.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
14	Vandinstallation		Udskiftning af cirkulationspumpe	kr.	-	kr.	25.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
16	Ventilation		Løbende vedligehold af ventilationsanlæg	kr.	-	kr.	25.000,00	kr.	25.000,00	kr.	25.000,00	kr.	25.000,00	kr.	25.000,00	kr.	25.000,00	kr.	25.000,00	kr.	25.000,00	kr.	25.000,00
16	Ventilation		Udskiftning af mekanisk udsugningsanlæg.	kr.	-	kr.	350.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-
17	El/svagstrøm		El-eftersyn af fælles installationer	kr.	-	kr.	15.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	15.000,00	kr.	-	kr.	-	kr.	15.000,00	kr.	-	kr.	-
19	Private friarealer		Løbende vedligehold af gårdareal	kr.	-	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00	kr.	10.000,00
I alt				kr.	9.500.000,00	kr.	995.000,00	kr.	5.675.500,00	kr.	190.000,00	kr.	610.000,00	kr.	165.000,00	kr.	190.000,00	kr.	15.770.000,00	kr.	2.990.000,00	kr.	115.000,00